Protocole de diagnostic

Début de session: dimanche 24 septembre 2023 17:47:09

Informations sur le véhicule

Fabricant: **Renault**
Modèle: **Clio III [X85]**
Année: **2012**

Informations sur le calculateur

System: **Commutation et unité de protection**
ECU Name: **UPC - Unite de raccordement du compartiment moteur**

Données d'information

Paramètres	**Valeur**
Numéro VDIAG	48
Numéro de programme	0800
Référence UCE (unité de commande électronique)	8200356231
Fournisseur	ANJ
Version du logiciel	0000
Numéro d'étalonnage	0085
Code VIN	VF1CR1G0H36254950

Codes d'erreur - Actions

Temps	**DTC**	**Type**	**Description**
17:47:09.253	**Lire les codes d'erreur**		
17:47:09.387	**Défauts enregistrés**		
	DF007	---	Débitmètre massique 3, signal trop haut
17:47:16.861	**Effacement défauts**		
17:47:17.089	**Effacement défauts - Fin**		
17:47:17.090	**Lire les codes d'erreur**		
17:47:17.169	**Pas de défauts enregistrés**		